

INFORME TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS DEL EXPEDIENTE AB-ASF1-19-007 DE OBJETO EL “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y GENERAL PARA LA GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRADA DE FERROL”

Se va a revisar la documentación técnica aportada por las empresas en respuesta a la solicitud de aclaración realizada por la Mesa de Contrataciones del día 6 de septiembre de 2019, necesaria para poder comprobar el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y acreditación en su caso de los criterios de adjudicación **“CERTIFICACIÓN ISO 14006 O EQUIVALENTE”** y **“MEJORA TÉCNICA”**

LOTE 1: CARRO DE PARADA

CRITERIO EQUIPACIONES E INSTALACIONES, S.L.: Aporta la declaración de cumplimiento de normativa de producto sanitario para aquellos elementos del carro así considerados.

Respecto al criterio de adjudicación “Mejora Técnica” presenta declaración jurada indicando que los cajones del carro de parada tienen una apertura del 110%, adjuntando la ficha técnica del fabricante.

GALMEDIC SUMINISTROS MÉDICOS, S.L.: Aporta la declaración de cumplimiento de normativa de producto sanitario para aquellos elementos del carro así considerados.

LOTE 2: CAMILLA DE EXPLORACIÓN HIDRÁULICA

GALMEDIC SUMINISTROS MÉDICOS, S.L.: Aporta la declaración de cumplimiento de normativa de producto sanitario.

LOTE 4: SILLA DE TRABAJO

EL CORTE INGLÉS, S.A.: No aporta el anexo de la Certificación ISO 14006 en el que figure el producto ofertado.



LOTE 5: SILLA CONFIDENTE

CRITERIO EQUIPACIONES E INSTALACIONES, S.L.:

Presenta certificado del fabricante indicando que la silla modelo "29110899 silla Mode cuatro apoyos cromo/carcasa madera continua" las patas no sobresalen de la línea del respaldo, por lo que según dicho certificado cumple con lo establecido en el PPT.

EL CORTE INGLÉS, S.A.:

Vista la documentación aportada y la silla física, se observa en la misma que las patas sobresalen de la línea del respaldo. Por lo que incumple lo exigido en la cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

KL1 MOBILIARIO DE OFICINA, S.L.:

Hace constar que las patas traseras de la silla ofertada no sobresalen de la línea vertical del respaldo, aportando además una fotografía de la misma con el respaldo pegado a una superficie vertical, donde se puede comprobar que si cumple con lo exigido en el PPT.

PAZ DISMAC, S.L.:

Vista la documentación aportada y la silla física, se observa en la misma que las patas sobresalen de la línea del respaldo. Por lo que incumple lo exigido en la cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L.:

Vista la documentación aportada y la silla física, se observa que si cumple con lo exigido en la cláusula 2 del el Pliego de Prescripciones Técnicas.

TOTAL EKIP, S.L.:

Aportan fotografías de la misma con el respaldo pegado a una superficie vertical donde se puede comprobar que si cumple con lo establecido en el PPT..

LOTE 6: ARMARIO ESTANTERÍA CON PUERTAS BAJAS

CRITERIO EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES, S.L.: No aporta el anexo de la Certificación ISO 14006 en el que figure el producto ofertado.

PAZ DISMAC, S.L.: No aporta el anexo de la Certificación ISO 14006 en el que figure el producto ofertado.

LOTE 7: BANCADA DE TRES ASIENTOS

EL CORTE INGLÉS, S.A.: No aporta el anexo de la Certificación ISO 14006 en el que figure el producto ofertado.

PAZ DISMAC, S.L.: Presentan un certificado del fabricante en el que indican literalmente: *"Patas: en forma de T invertida fabricadas en tubo de acero oval"*; en el PPT solicitamos pies en T invertida de aluminio pulido, por lo que incumple lo exigido en la cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

LOTE 8: BANCADA DE CUATRO ASIENTOS

EL CORTE INGLÉS, S.A.: No aporta el anexo de la Certificación ISO 14006 en el que figure el producto ofertado.

PAZ DISMAC, S.L.: Presentan un certificado del fabricante en el que indican literalmente: *"Patas: en forma de T invertida fabricadas en tubo de acero oval"*; en el PPT solicitamos pies en T invertida de aluminio pulido, por lo que incumple lo exigido en la cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Ferrol, 4 de octubre de 2019

Responsable de Inversiones



Fdo. Luisa Leirachá González

VºBº

Jefa Sección Compras



M.ª Dolores Mariñas Placer