



**INFORME JUSTIFICATIU PER A LA REPARACIÓ DE L'EQUIP DE RADIOLOGIA DEL
SERVEI DE PATOLOGIA FORENSE DEL IMLCFC**

1. Necessitat de reparar l'equip de radiologia del Servei de Patologia Forense de l'IMLCFC.

L'aparell de radiologia o Rx pels cadàvers és un aparell como el que s'utilitza amb els vius. S'utilitza en els casos en què és necessari des del punt de vista identificatiu localitzar fractures en casos de nens maltractats, localitzar bales abans de fer l'autòpsia, fer radiografies de senos en cranis que arriben a antropologia, etc. Com no hi ha contracte de manteniment, les avaries van succeint, ja què al estar una part de l'equip malamanet va afectant a les altres fins que per la fatiga o desgast dels elements que componen l'equip l'avaria es más gran cada cop.

S'han de canviar les bateries tipo SAI, el lector de les plaques de radiografia de la impresora. Actualitzar la ROM (Memoria) de la impresora que per l'avaria del SAI s'ha esborrat. I la comprovació exhaustiva de tots els components dels dos equips de radiologia.

2. Proposta de reparació de l'equip de radiologia del Servei de Patologia Forense de l'IMLCFC.

Atès que es necessari la reparació perquè si no no es poden treure's radiografies de l'equip de rajos X, proposem la oferta de la empresa AGFA HealthCare SPAIN S.A.U., de NIF A-85088698, per import de 2.397,39 euros (IVA del 21% inclòs), l'única que pot fer-ho perquè l'equip a reparar es de la marca AGFA.

Barcelona, 16 / març / 2017

Eduard Aizpún de la Escosura
Gerent de l'IMLCFC