

**INFORME JUSTIFICATIU PER A REPARACIÓ DE L'EQUIP DE RADIOLOGIA DEL
SERVEI DE PATOLOGIA FORENSE DEL IMLCFC**

1. Necessitat de reparar l'equip de radiologia del Servei de Patologia Forense de l'IMLCFC.

L'aparell de radiologia o Rx pels cadàvers és un aparell como el que s'utilitza amb els vius. S'utilitza en els casos en què és necessari des del punt de vista identificatiu localitzar fractures en casos de nens maltractats, localitzar bales abans de fer l'autòpsia, fer radiografies de senos en cranis que arriben a antropologia, etc. Com l'equip és obsolet les avaries se van succeint, ja què al estar una part de l'equip malament va afectant a les altres fins que per la fatiga o desgast dels elements que componen l'equip l'avaria es més gran cada cop. En aquests cas concret l'avaria es deu a la fatiga de maquinaria produïda arran de la seva utilització intensiva després dels atemptats de l'agost i cal canviar uns rodets o rollers del maquinari.

2. Proposta de contractació de plaques per l'equipament de Radiologia del Servei de Hispatopatologia Forense de l'IMLCFC.

Atès que es necessari la reparació per poder treure radiografies de l'equip de rajos X, proposem la oferta de la empresa AGFA HEALTHCARE SPAIN S.A.U., de NIF A85088698, per import de 1.032,62 euros (IVA del 21% inclòs), l'única que pot fer-ho perquè l'equip a reparar és de la marca AGFA.

Barcelona, 7 / setembre / 2017



Ana Maria Lorda Estarellas Roca
Directora de l'IMLCFC